

2019年9月3日

ユーザー各位

福井コンピュータ株式会社  
福井コンピュータスマート株式会社

## TREND-CORE Ver.6 障害報告と対処方法について


いつも弊社製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

2019年8月27日にリリースを開始したTREND-CORE最新版プログラム(Ver6.0)において以下のような障害が発生しています。修正版公開までは対処方法に記載した「正しい数値に変更」での対応となります。お手数をおかけしますが対応のほど、よろしくお願い致します。

記

### ■ 障害の内容

注釈点を“スナップ”して道路や凸凹地盤などオブジェクトを入力した場合、注釈点が持つ本来の高さと違う位置にずれて作成されます。



### ■ 対象環境

TREND-CORE Ver.6 Build6000 をお使いの環境  
※TREND-CORE Ver.5 以前は問題ありません。

### ■ 対処方法

FC コンシェルジュにて、修正版プログラムの提供を行います。

提供予定日：9月25日(水) 10:00

FCコンシェルジュ「プログラム更新」

↳「最新版プログラムダウンロード」および「個別ダウンロード」による提供開始

なお、現時点では回避方法がありません。お手数をおかけしますが、修正プログラムを公開するまでの間、高さを確認して正しい数値に変更してください。

本案内に関するお問い合わせは、電話サポートセンターまでお問い合わせください。

▼電話サポートセンター

<https://hd.fukuicompu.co.jp/common/support/customer.html>

以上