

2022年10月19日

ユーザー各位

福井コンピュータ株式会社
福井コンピュータスマート株式会社

FT-Connect(FIELD-TERRACE)と FOCUS シリーズ接続の障害について

いつも弊社製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

現在、「FT-Connect(FIELD-TERRACE)」におきまして、測量機器「FOCUSシリーズ（ニコン・トリンブル社製）」と接続した際に、自動追尾及び記録ができない症状が発生しております。

ご不便をお掛けして大変申し訳ございませんが、修正版アプリの公開まで、今しばらくお待ちいただけますようお願い申し上げます。

記

■ 障害の症状

FIELD-TERRACEにて、FT-Connect を介して FOCUS シリーズと接続し、プリズムをサーチ完了後に、自動追尾が○にならない。

その結果、測設・観測・3D 施工にて「記録」ができない。

■ 対象プログラム

FT-Connect（ビルド 1100）をご利用のお客様

■ 回避方法

回避方法はございません。

修正版アプリの公開をお待ちいただけますようお願い申し上げます。

■ 修正版プログラムの提供

10月19日（水）19時：GooglePlayストアに公開予定です。

本案内に関するご質問は、福井コンピュータグループ総合案内までお問い合わせください。

▼福井コンピュータグループ総合案内

<https://hd.fukuicompu.co.jp/common/support/grsogo.html>

以上