9 バックアップ・リストア

バックアップ・リストアに関して説明します。

■バックアップ・リストア(復元)について

・バックアップでは、FIELD-POCKETの全現場データと設定がまとめてPKZAファイルで出力されます。

バックアップの対象となる設定は以下です。

- ・現場ごとの設定すべて
- 桁設定
- •図面設定
- 明るさ
 - ※ONで保存されていても、リストア先のシステム許可が おりていない場合はOFFになります。
- ·目標高
- ・Focusで0セットした水平角
- ・リストアでは、PKZAファイルを取り込んで現場データや設定を復元します。

すでに現場データがある場合はすべて削除されます

リストア先の端末にある現場データはすべて削除されます。

また、対象の設定はすべて上書きされます。

全現場データではなく、個別に現場データを移す方法については、

「記録データの出力」ー「現場データ(PKZ、PKZS)を出力する」や

「観測前の準備」ー「現場を作成する」ー「PKZデータを取り込んで現場を新規作成します」を参照してください。

■ 使用中の端末からデータをバックアップします


- 1 ホーム画面の [現場管理] をタップします。
- ② 現場一覧画面で [データ移行] をタップします。





- 3 [バックアップ] を選択して 「次へ] をタップします。
- 4 出力先の選択で [指定フォルダー] を選択して [次へ] をタップします。





- 5 [ファイル名] を設定して [実行] をタップします。
- 6 [閉じる] をタップします。

/TREND-POCKET
/Import_Export/
フォルダー以下にバックアップ
ファイル(PKZAファイル)が
保存されます。
移行先の端末の
/Import_Export/
フォルダーにバックアップファイル
を格納します。





■移行先の端末にデータをリストア(復元)します

- 1 ホーム画面の [現場管理] をタップします。
- ② 現場一覧画面で [データ移行] をタップします。





すでに現場データがある場合はすべて削除されます

リストア先の端末にある<u>現場データはすべて削除されます</u>。 また、対象の設定はすべて上書きされます。

- ③ [リストア] を選択して[次へ] をタップします。
- 4 取込元の選択で [指定フォルダー]を選択し て [次へ] をタップします。





- 5 ファイルを指定して [実行] をタップします。
 - ※データによってはリストアに 時間がかかります。
- ⑤ リストア後 [閉じる] をタップ します。



