

ユーザー各位

福井コンピュータ株式会社
福井コンピュータスマート株式会社

「TREND-CORE」道路標示プレート登録時の障害について

(修正版プログラムの公開延期について追記(2/1))

いつも弊社製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

現在、「TREND-CORE」におきまして、以下のような障害が発生しております。

つきましては、下記の通りご案内いたします。修正対応版プログラムの公開までご不便おかけしますことをお詫びすると共に、今しばらくお待ちくださいますよう重ねてお願い申し上げます。

記

■ 障害の内容

- [土木構造] - [道路標示] において、「テンプレートの新規登録・更新」を行うと、「TREND-CORE」が強制終了します。



■ 対象プログラム

- ・ TREND-CORE Ver.7
- ✓ 発生する条件
 - ・ TREND-CORE Ver.5 から Ver.6 または Ver.7 へバージョンアップ後
 - ・ TREND-CORE Ver.6 から Ver.7 へバージョンアップ後
(新規インストールした場合は問題ありません)

■ 回避方法

テンプレートが重複状態となっている場合は、テンプレート登録しないようにしてください。
テンプレート登録したいデータがある場合は配置して TREND-CORE データとして保存しておき、2021年1月出荷版へ更新後、改めてテンプレート登録してください。

■ 修正版プログラムの提供

FC コンシェルジュにて、修正版プログラム (ビルド 7002、7003) の提供を行います。

- ・ 2021年1月27日(水) 10:00 FC コンシェルジュ「最新版プログラムのダウンロード」
- ・ ~~2021年2月1日(月) 10:00 FC コンシェルジュ「個別ダウンロード」~~
- ・ 2021年2月4日(木) 10:00 FC コンシェルジュ「個別ダウンロード」(ビルド 7003)

本案内に関するご質問は、福井コンピュータグループ総合案内までお問い合わせください。

▼福井コンピュータグループ総合案内

<https://hd.fukuicompu.co.jp/common/support/grsogo.html>

以上